

現場會勘情況 103.11.17



現場會勘情況 103.11.17



施工告示牌



現場會勘情況 103.11.17

施工中造成堆置路邊的陶土散落損壞



現場會勘情況 103.11.17

現場散落陶土已裝袋，恢復整齊

<p>行政院農業委員會水土保持局南投分局</p> <p>施工協調會紀錄</p>	
<p>一、時間：103年11月17日上午9時0分</p>	
<p>二、地點：工地現場</p>	
<p>三、出席單位及人員：</p>	<p>紀錄：方瑋雅</p>
<p>水土保持局南投分局：方瑋雅</p>	
<p>乾坤技術顧問股份有限公司：劉也武</p>	
<p>谷源營造有限公司：歐俊良</p>	
<p>地方代表：吳琪琳</p>	
<p>陳情通報人：王健士</p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p>會勘結論：</p>	
<p>1. 未設置施工告示牌：廠商已有先行設置，因本工程範圍達1公里，原設置告示牌通報人未察覺，已告知通報人施工告示牌設置位置。</p>	
<p>2. 無預先通知施工：廠商施工前已預先通知地方吳琪琳代表，吳代表表示施工前已通知各鄰里及地方人士，爾後將請廠商施工前再加強事先通告。</p>	
<p>3. 民眾的東西被弄壞：經現場會勘後，施工中造成路邊隨意堆置雜物散落，已由廠商整理恢復整齊。</p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	