

全民監督公共工程網路通報系統

民眾通報資料

通報編號：10200001289-02

通報日期：1020726

通報主題：[苗栗] 設計不良

通報地點：石壇合欣村

具體內容：工程出水口設計不良應該要有 200 公分卻只有 30 公分之前颱風 馬路都因此被沖壞了請派人來改善設計並且電話聯繫通報人說明設計問題

民眾通報資料歷次處理情形

處理日期：102/07/29 處理人員：彭明慧

處理情形：苗栗縣政府簽見意見如下：
本案經電洽陳情人，得知為農委會水保局所做之工程，建請改分派予水保局，以利回復民眾事宜。

處理日期：102/07/29 處理人員：盧建帆

處理情形：行政院農業委員會敬覆通報人：
一、本會於 102 年 7 月 29 日接獲本件通報案，已立即通知水土保持局全民督工窗口轉知所屬臺中分局查明是否屬該分局辦理之工程，如經查證屬實應立即辦理改善。
二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。
行政院農業委員會承辦窗口：盧建帆，TEL:02-23126047 e-mail:cf66@mail.coa.gov.tw

處理日期：102/07/29 處理人員：陳淑梅

處理情形：水土保持局敬覆通報人：
一、本案於 7 月 29 日下午接獲通報，已請台中分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。
二、感謝您的通報,若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278,以利儘速處理。

處理日期：102/07/31 處理人員：陳淑梅

處理情形：水土保持局敬覆通報人：
1、經與通報人於 102 年 7 月 30 日上午 10 時現場會勘，通報人所指之位置設計之橫向排水尺寸為 60cmX60cm，非 30cmX30cm（如會勘紀錄）。
2、經現勘研判係因矩形溝砂石淤積阻塞，造成橫向排水斷面變小排水不及，致坑溝水溢流路面（如照片）。
3、因砂石淤積阻塞非屬十九份農路改善工程保固責任，本局臺中分局已發函苗栗縣獅潭鄉公所（養護機關），請其清除淤積之土砂。

處理日期：102/08/01 處理人員：盧建帆

處理情形：本通報案件經本會水土保持局臺中分局查處結果說明如下：
一、本案經查非屬在建工程。
二、有關反映事項業由本會水土保持局臺中分局會同通報人現地會勘，查明確認該事由養護責任歸屬苗栗縣獅潭鄉公所，臺中分局依會勘結論函請該鄉公所妥處。