

通報案件資料	
主管機關	行政院農業委員會
案件編號	10300002335
通報日期	103/12/18
通報主題	夜間施工無警告號誌
通報地點	[台南市]741台灣台南市善化區67
具體內容	12月17日夜間6點左右於該地點進行水泥灌漿作業，該地昏暗視線不良，當時竟無明顯警告號誌及圍籬，現場也無交通指揮人員，導致車輛墜入水泥使其車輛受損

處理情形資料			
項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	103/12/18	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於103年12月18日接獲本件通報案，已立即通知水土保持局全民督工窗口轉知所屬台南分局查明是否屬該分局辦理之工程，如經查證屬實應立即辦理改善。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：盧建帆，TEL:02-23126047; e-mail:cf66@mail.coa.gov.tw。
2	103/12/18	行政院農業委員會 水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於12月18日接獲通報，已請臺南分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅049-2347278),以利儘速處理。
3	103/12/26	行政院農業委員會 水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本件「牛庄里2鄰道路排水改善工程」為進行管溝開挖回填之排水改善工程，採用之施工方式為當日開挖完成埋設管線後，即於當日以低強度度混凝土(CLSM)進行灌漿回填，以維護居民安全及避免影響居民出入，並於完成處圍以交通錐、支架式旋轉警示燈及活動橫桿，通行處則鋪設鐵板供居民出入。二、本工程於103年12月17日進行排水管線開挖，本預計於17：30分前進行低強度度混凝土(CLSM)灌漿回填，因處理現場自來水管線滲水，為安全因素，當日仍應將所有開挖處回填完成，因此延誤約30分鐘至18:00時仍進行低強度度混凝土(CLSM)灌漿回填。三、本分局由承辦同仁於103年12月19日下午4時09分電洽陳情人，陳情人表示因當時天色昏暗，警告標誌不明，致其車輛進入施工區內，其車輛輕微受損，但無大礙，且無須進行會勘，但請本分局及監造單位加強督導施工廠商。四、有關台端陳情一案，經查工程施工是日設置有交通錐、支架式旋轉警示燈及活動橫桿等設施(詳照片與說明)，並由交維人員告知台端請暫時等待，待灌漿作業完成再通過，或改道行駛。爾後將加強施工交維人員溝通勸導能力，務求讓民眾了解施工管制及還有多久才能開放通行，減少民眾等待時間。

改善前中後照片(直接點選可放大)



民眾車子遭受工地損壞-1



民眾車子遭受工地損壞-2



民眾車子遭受工地損壞-3



工程告示牌



當日現場照片

[返回前頁](#)

[前往全民督工通報平台](#)

[填寫案件滿意度調查表](#)

[提請重寄驗證立案郵件](#)