

111年度高屏溪流域水砂觀測維護暨設置與資料加值運用計畫

既有水砂觀測設備維護與新建

<1>111年既有觀測區域

- 111年針對21處設備(水位10處、流速9處、含砂2處)每月均有派員辦理儀器維運管理，進行障礙排除及環境維護。
- 除環境整理外，觀測設備遭遇問題以電力不足為多。



既有觀測區域空間分布圖

<2>111年新建觀測區域

- 農村水保署設置水砂觀測區域七大優先原則：以茂林(霧瓦娜溪)(重要治理區)、隘寮北溪(重要治理區)及白河水庫集水區(重要水庫)做為新建水砂觀測設備建置區域。

- 治理需求及土砂分析代表性河段
- 既有水沙觀測設備
- 上下游治理權責界點
- 具常流水且環境變動較小
- 架設位置為固定斷面
- 交通便利及架設安全評估
- 通訊條件及日照透空度良好區域

<3>水砂觀測大斷面測量

- 對茂林霧瓦娜溪、白河白水溪3號壩處等新建置含砂濃度觀測設備區位，於111年6月、10月完成2次共4道斷面測量(每次2道)。
- 白河白水溪3號壩處兩次測量期間河道高程無顯著變動；茂林霧瓦娜溪河道高程因清疏工程相差約0.5公尺。



白水溪第01號斷面大斷面測量照片及測量成果圖



新增總計：水位5處、含砂濃度2處


水砂觀測資訊分析

<1>觀測資料整合上傳



<2>颱洪事件流量與輸砂量推估

- 降雨事件以梅雨及午後雷陣雨等連續降雨為多，軒臺諾等3場颱風對觀測區域內降雨影響不大。
- 觀測期間**最大降雨強度介於33.0mm/hr至78.0mm/hr間**，以甲仙站較高。




白河水庫白水溪為例

- 白水溪3號壩處事件洪峰流量介於79-106cms、懸移質尖峰輸砂量介於672-855kg/sec。


- 觀測區域之流量皆受降雨事件影響而上升；降雨事件結束後逐漸下降。

- 設站若有上、下游關係，整體流量線型亦相近。設站點位及觀測成果具一定合理性，確認工作方法可行。



集水區土砂來源分析及災害警戒值建議

<1>無人載具空拍記錄計畫區環境現況



<2>土砂災害警戒值建議

隘寮北溪-霧大二號野溪為例

子集水區事件降雨量與土砂流出量關係圖



- 低度風險狀況：累積雨量約205mm，土砂流出低於 1.4 m^3 ，多為自然且無害狀況。

- 中度風險狀況：累積雨量介於205至706mm，需注意重要跨河構造物通洪輸砂能力是否符合設計標準。

- 高度風險狀況：累積雨量超過706mm，土砂流出超過 3.1 m^3 有阻斷重要跨河構造物之虞。

- 分析結果尚具不確定性，建議持續觀測累積強降雨資料，滾動檢討治理策略及應變作為。

委託機關：農業部農村發展及水土保持署臺南分署
受託單位：財團法人中興工程顧問社
執行期間：111年01月-111年12月