

通報案件基本資料

案件編號	10400001159	機關建檔者	行政院公共工程委員會--通報帳號
通報日期	104/08/18	通報方式	網路
民眾姓名	○先生	民眾性別	
民眾住址		民眾電話	***
民眾傳真		電子郵件	
工程名稱	詔安社區李氏曾氏與陳氏護龍巷環境改善工程 [標案管理系統之工程名稱--詔安社區李氏曾氏與陳氏護龍巷環境改善工程]		
主辦機關	行政院農業委員會水土保持局臺南分局		
通報缺失地點	[台南市] 白河區		
通報主題	庭院損壞		
通報內容	<input type="checkbox"/> 規劃設計不周：如道路排水坡度不良、號誌規劃不當、道路曲線不佳，未設置無障礙設施、擋土牆未設置洩水孔等。 <input type="checkbox"/> 工程品質不良：如路面有坑洞、人行道凹凸不平、新建水溝排水不良或擋土牆未背填級配及無預留洩水孔等。 <input type="checkbox"/> 安全措施不足：如鷹架固定不良、支撐鬆散不牢、支撐強度不夠、未設圍籬或圍籬占用道路或因設施導致鄰房產生裂縫等。 <input type="checkbox"/> 環境設施不佳：如營造廢棄土亂倒、工地泥濘、污廢水隨意排放、塵土飛揚或施工噪音干擾等。 <input type="checkbox"/> 工程進度緩慢：如施工進度緩慢、停工時間過長或超過告示牌原定完工期限而未完工等。 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：除檢舉不法、法令疑義及建築管理(如建管、違章查報、既成巷道認定等)外之公共工程缺失。		
具體內容	施工造成李先生家庭院損壞，反應後仍無人處理。		
工程類別	道路景觀及綠美化工程(分文加註用)		

處理日期：	104/08/18	水土保持局全民督工窗口：	保育治理組工程事務科陳淑梅
處理情形： 處理者： 臺南分局 農村營造課 郭哲昆	<p>一、本案於 104 年 8 月 19 日通知監造單位(宏典工程顧問有限公司劉技師)及承包商工地主任(嘉旺營造有限公司吳先生)及地主(通報人)及詔安里曾里長至損壞現場會勘。</p> <p>二、協調結果為：</p> <p>1. 承包商願意將損壞部分無償修復，修復方式為將現有 PC 損壞範圍切割打除再重新鋪設約 8~9 公分厚 PC，地主也同意此修復方式。</p> <p>2. 因近期天氣不穩定(天鵝颱風過境)，承包商承諾待天氣好轉，將立即進場改善，儘可能於 104 年 8 月 31 日前改善完成。</p> <p>三、卻因最近臺南地區氣候不穩定，直至今日(8 月 31 日)仍有持續下雨現象，地主同意待天氣放晴後再施工改善，以確保品質。</p>		

缺失改善前、中、後照片表

工程名稱：詔安社區李氏曾氏與陳氏護龍巷環境改善工程



施工機具通過李家庭院，不慎造成部分表面損壞



先完成損壞範圍切割，待天氣好轉將立即進場重新鋪設混凝土

現場會勘紀錄

詔安社區李氏曾氏與陳氏護龍巷環境改善工程

會勘紀錄

日期：104.08.19.

參與人員如下：

會勘地點：工地鄰損現場

水土保持局台南分局：

設計監造單位：劉信宏

承包商：吳金德

地主(承租戶)：

社區代表：

會勘結論：

1. 承包商願意就現場損壞的部分，無償恢復至現況。修補PC厚度約8~10cm。
2. 地主同意上述修復方式。
3. 因近期天氣不穩定，承包商承諾待天氣好轉，將立即這場改善，其改善期限儘可能於104.08.31前改善完成。