

通報案件基本資料

案件編號	10400002162	機關建檔者	行政院公共工程委員會--通報帳號
通報日期	104/12/14	通報方式	電話
民眾姓名	○先生	民眾性別	男
民眾住址		民眾電話	***
民眾傳真		電子郵件	
工程名稱	羌仔寮野溪整治二期工程 [標案管理系統之工程名稱--羌仔寮野溪整治二期工程]		
主辦機關	水土保持局		
通報缺失地點	[南投縣] 鹿谷鄉初鄉村水頭巷		
通報主題	預拌水凝車放水		
通報內容	☐ 規劃設計不周：如道路排水坡度不良、號誌規劃不當、道路曲線不佳，未設置無障礙設施、擋土牆未設置洩水孔等。 ☐ 工程品質不良：如路面有坑洞、人行道凹凸不平、新建水溝排水不良或擋土牆未背填級配及無預留洩水孔等。 ☐ 安全措施不足：如鷹架固定不良、支撐鬆散不牢、支撐強度不夠、未設圍籬或圍籬占用道路或因設施導致鄰房產生裂縫等。 ☒ 環境設施不佳：如營造廢棄土亂倒、工地泥濘、污廢水隨意排放、塵土飛揚或施工噪音干擾等。 ☐ 工程進度緩慢：如施工進度緩慢、停工時間過長或超過告示牌原定完工期限而未完工等。 ☐ 其他：除檢舉不法、法令疑義及建築管理(如建管、違章查報、既成巷道認定等)外之公共工程缺失。		
具體內容	現場施工的預拌水凝車放水亂倒，可否請環保署人員來現場查看，謝謝		
工程類別	水土保持工程(分文加註用)		

處理日期：	104/12/16	水土保持局全民督工窗口：	保育治理組工程事務科陳淑梅
處理情形： 處理者： 南投分局 治理課 約聘僱人員 鄭三寶	水土保持局回覆通報人： 一、本分局於 104 年 12 月 14 日接獲通知時，立即與監造單位及承包廠商聯絡，請承包廠商改善混凝土剩料傾倒問題，於當天改善完成。(如照片) 二、要求承包商依規定位置清洗混凝土車及傾倒剩料。		

缺失改善前、中、後照片表

工程名稱：羌仔寮野溪整治二期工程	改善前：預拌混凝土車未依規定位置清洗、傾倒剩料	
	改善中：重機具清除混凝土砂漿	
	改善後：回復原貌	

缺失改善前、中、後照片表

工程名稱：羌仔寮野溪整治二期工程	改善前：預拌混凝土車未依規定位置清洗、傾倒剩料	
	改善中：人員使用竹掃帚清除路面混凝土砂漿	
	改善後：回復原貌	

羌仔寮野溪整治二期工程

施工協調會議紀錄

一、時間：104年12月14日

二、地點：現場

三、出席單位及人員

水土保持局南投分局：

將暉工程技術顧問有限公司：林君均

承攬廠商：泰邦營造有限公司：李君宏

村長：劉君榮

相關地主：



四、結論：

1. 預拌混凝土車未依規定於指定位置清洗及傾倒沙土造成環境污染
已於104年12月14日與投訴人劉先生聯絡並派員至現場整理乾淨。
2. 承攬廠商表示依規定將約束預拌廠商後不再任意清洗及傾倒沙土造成環境污染。