

通報案件資料	
主管機關	行政院農業委員會
案件編號	10300002180
通報日期	103/11/25
通報主題	規劃設計考慮不周，影響用路人安全
通報地點	[嘉義縣]嘉義縣番路鄉下坑村頂坑32號
具體內容	該自行車道路段平時一下大雨就淹水，現又從頂坑山山頂新作一條大排水溝下來(好幾甲地的水)，規劃設計未考慮出水口的水溝平時就不能疏通雨水造成道路淹水，現在又新作一條大排水溝下來，那此路段將來遇到下雨不是淹更慘嗎？懇請一起改善原來排水系統才不會影響公眾用路人的身命安全謝謝。

處理情形資料			
項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	103/11/25	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於103年11月25日接獲本件通報案，已立即通知水土保持局全民督工窗口轉知所屬南投分局查明是否屬該分局辦理之工程，如經查證屬實應立即辦理改善。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：盧建帆，TEL:02-23126047; e-mail:cf66@mail.coa.gov.tw。
2	103/11/25	行政院農業委員會 水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於11月25日下午接獲通報，已請南投分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報,若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅049-2347278),以利儘速處理。
3	103/12/08	行政院農業委員會 水土保持局	水土保持局敬覆通報人：本案工程工區二新設排水明溝出水口處與既有暗溝銜接處，因既有暗溝地勢低窪，造成路面易積水，有影響路人之疑慮，經與陳情人及社區理事長會同現勘後，將於銜接處新設處截水溝2處及既有水溝加設格柵板數量，以改善積水問題，達成共識。

改善前中後照片(直接點選可放大)



下雨照片(1)



下雨照片(2)



下雨照片(3)



下雨照片(3)



現場會勘



現場會勘



現場照片



會勘紀錄

[返回前頁](#)

[前往全民督工通報平台](#)

[填寫案件滿意度調查表](#)

[提請重寄驗證立案郵件](#)