

108 年全民督工案通報工程明細表

編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日期	工程 名稱	計畫別	工程主辦 機關	縣市 鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
1	10800000052	108/01/07	108/01/09	2	108/01/21	小路野溪 治理二期 工程	流域綜合 治理計畫 - 上游坡 地水土保持及治山 防洪	臺南分局	屏東縣 滿州鄉	劉盛工程 顧問有限 公司	陞好營造 有限公司	偷工減料	108/1/8 當日上午接獲局裡通報，經查通報民眾陳先生於本件工程施工期間，亦曾多次以電話檢舉本件工程偷工減料，惟每次電話中詢問陳先生本件工程偷工減料之地點或工項等相關內容時，陳先生皆支吾其詞無法確認，致始終無法完善回應。 本件工程接獲檢舉通報後針對陳先生反映事項處理情形如下： 1. 本件工程陸續於 107 年 5 月前接獲有關陳先生通報本件工程偷工減料後，即訂於 107 年 6 月 23 日會同監造及廠商於現場辦理隱蔽部分抽驗，其抽驗結果不合格部分，廠商已打除重做，於同年 10 月 1 日改善完成後報竣工。 2. 本件工程於 107 年 11 月再度接獲有關陳先生通報本件工程偷工減料，另局裡政風室亦來文請本分局查明後，即訂於 107 年 12 月 7 日會同監造及廠商於現場辦理隱蔽部分抽驗，其抽驗結果不合格部分，併同驗收缺失，廠商已進場改善，經監造單位現場確認已改善完成。 3. 檢附相關改善照片如下，主辦單位及監造單位會持續觀察追蹤後續相關事宜。

編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日期	工程 名稱	計畫別	工程主辦 機關	縣市 鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
2	10800000392	108/02/27	108/02/27	當 天	108/03/12	旗山竹峰 義德農路 改善工程	重劃區外 緊急農路 設施改善 計畫	臺南分局	高雄市 旗山區	立成工程 顧問有限 公司	鼎鉉土木 包工業	道路路面 凹凸不平	1. 本案接獲通報立即告知通報人林先生，本案尚在施工中(逾期)，已多次與廠商協商督促趕工。 2. 因修補路基恐封閉道路影響 228 連假通行，陳情人同意 3 月初再進場施做，為求安全先做警示措施。 3. 有關施工廠商延遲履約之責任依工程契約相關規定辦理。
3	10800000815	108/04/30	108/05/01	1	108/05/14	竹 120 線 34.5k 坑溝 災害防治 工程	流域綜合 治理計畫	臺北分局	新竹縣 尖石鄉	健展工程 技術顧問 有限公司	承盈營造 有限公司	現在不是 規定要用 混泥土嗎	有關台端通報具體內容部分「不太懂施工廠商為甚麼要用水泥封底？另外，是否有「民眾參予」和「生態檢核」這兩個工作項目？」經查本案工程致災原因，為該野溪逕流造成上游土石下移，堵塞該處箱涵並造成竹 120 線道路中斷，逕流溢淹下游兩岸農地，危及當地民眾生命財產及交通安全，經地方陳報本局會勘後同意本工程進行災害復建。本工程工作項目皆依據水土保持相關工程設計原則設計，台端所謂水泥封底，為防止野溪溪床局部淘刷而設計之治理工法，本案工程僅就部分河段設計水泥封底；另民眾參與及生態檢核部分本分局視個案情況於工程設計時，邀請當地生態團體及民眾參加，謝謝。

編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日期	工程 名稱	計畫別	工程主辦 機關	縣市 鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
4	10800000992	108/05/24	108/05/28	4	108/06/07	地利村豐 谷坑溝整 治工程	前瞻基礎 建設計畫 -加強水 庫集水區 保育治理 計畫	南投分局	南投縣 信義鄉	豐得工程 顧問有限 公司	泰邦營造 有限公司	沒有遵守 承諾，隨 意進入	一、本案經與地主及廠商等現勘，現場草皮係廠商施工機具於108年5月22日進出造成損毀，雙方業於108年5月26完成賠償處理事宜。二、經與通報人聯繫後，其口述通報缺失係廠商機具未依施工說明會地主要求，不得擅自進入非施工區域，並造成栽種之草皮損毀。並與地主已於108年5月27日辦理修善完成現場會勘。三、請廠商做好工區警示及管制，禁止施工機具任意進出非工區造成破壞，詳會勘紀錄。
5	10800000996	108/05/24	108/05/28	4	108/06/07	農宜頭 010 農路設施 改善 2 期 工程	重劃區外 緊急農路 設施改善 計畫	臺北分局	宜蘭縣 頭城鎮	泰禹工程 技術顧問 有限公司	凱驊營造 有限公司	還沒有驗 收的話， 麻煩請盡 快處理水 泥部分	一、本案於108年5月27日電話連絡通報人會勘，當事人表明不參加5月28日會勘，但針對工程施工部分路段路面鋪設完成後，下邊坡處路面與裸露土面有一高差，在會車時容易有危險，希望能夠改善。二、經108年5月28日現場會勘，已請廠商(中聯營造有限公司)於108年5月31日前將上述建議改善事項改善完妥，並將改善情況函覆水土保持局臺北分局。

編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日期	工程 名稱	計畫別	工程主辦 機關	縣市 鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
6	10800001372	108/07/25	108/07/31	2 內 含 休 假 日	108/08/08	非在建工程	-	南投分局	南投縣 中寮鄉	-	-	已核定工程該做不做，現職公務員怠惰失職	一、本案非屬在建工程，需按程序申請辦理。 二、本陳情案第一次勘查時間為107年12月3日，勘查結果為現況植生良好，建議陳情人持續觀察。第二次勘查時間為108年7月1日，勘查結果仍為現況植生良好，建議陳情人持續觀察。 三、勘查結果相關資料詳如照片。
7	10800001783	108/10/07	108/10/08	1	108/10/21	龍潭區高平社區茶文化體驗園區營造工程	農村再生社區發展及環境改善計畫	臺北分局	桃園市 龍潭區	精密工程顧問有限公司	禹陞營造有限公司	戶外鐵製水管無鍍鋅	臺北分局已於108年10月8日下午13時指派林姓承辦人員會同設計監造單位及施工廠商至現場辦理勘查，經查旨案工程並檢視契約內容，於設計上考量鋼材設置於戶外及後續維護等因素，皆有編列鍍鋅防鏽處理項目，且施工廠商已有提出鋼材熱鍍鋅檢試驗合格報告相關證明文件，造成您的疑慮深感抱歉，亦謝謝您的通報。
8	10800002094	108/12/10	108/12/10	0	108/12/24	大湖鄉富興村9鄰及卓蘭鎮坪林里3鄰等2處農路改善工程	重劃區外緊急農路設施改善計畫	臺中分局	苗栗縣 大湖鄉	豐得工程顧問有限公司	全龍營造有限公司	安全措施不足	一、本案經於108年12月10日會同通報人、監造單位及承包廠商至現場辦理會勘，安全措施不足部分以警示帶、交通錐及連桿等方式改善，以維行車安全。 二、承包廠商應立即進場加強安全措施。

編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日期	工程 名稱	計畫別	工程主辦 機關	縣市 鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
9	10800002193	108/12/26	108/12/28	2	109/01/09	壽豐近山 自行車道 串聯及周 邊環境改 善工程	農村再生 社區發展 及環境改 善計畫	花蓮分局	花蓮縣 壽豐鄉	艾思工程 技術顧問 有限公司	馬吉土包 工業	該工程將 地主水管 挖破	一、本案於 108 年 12 月 26 日接獲 通知後立即聯絡樹湖社區協會羅 士先總幹事，且聯絡通報人確定位 置及確認權責。 二、經查確認為本案施工廠商造成 損壞，立即通知施工廠商到場處 理，並於 108 年 12 月 28 日處理完 妥。 三、感謝你的通報，若有其他意見 歡迎電洽聯絡人，以利儘速處理。