

## 通報案件基本資料

案件編號	10300000116		
通報日期	103/01/17	通報方式	網路
民眾姓名	-	民眾性別	男
民眾住址		民眾電話	-
民眾傳真		電子郵件	-
工程名稱	睮虎山野溪整治工程		
主辦機關	行政院農業委員會水土保持局臺南分局		
通報缺失地點	[屏東縣] 新埤鄉		
通報主題	棄土放置私人土地物		
通報內容	<div> <input type="checkbox"/> 規劃設計不周：如道路排水坡度不良、號誌規劃不當、道路曲線不佳，未設置無障礙設施、擋土牆未設置洩水孔等。         </div> <div> <input type="checkbox"/> 工程品質不良：如路面有坑洞、人行道凹凸不平、新建水溝排水不良或擋土牆未背填級配及無預留洩水孔等。         </div> <div> <input type="checkbox"/> 安全措施不足：如鷹架固定不良、支撐鬆散不牢、支撐強度不夠、未設圍籬或圍籬占用道路或因設施導致鄰房產生裂縫等。         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 環境設施不佳：如營造廢棄土亂倒、工地泥濘、污廢水隨意排放、塵土飛揚或施工噪音干擾等。         </div> <div> <input type="checkbox"/> 工程進度緩慢：如施工進度緩慢、停工時間過長或超過告示牌原定完工期限而未完工等。         </div> <div> <input type="checkbox"/> 其他：除檢舉不法、法令疑義及建築管理(如建管、違章查報、既成巷道認定等)外之公共工程缺失。         </div>		
具體內容	位於屏東縣新埤鄉餉蓮村餉潭段 284 號，接屏東縣 118 在 8k 附近。水土保持局臺南分局現施工，將棄土放於私人土地上，請儘速處理。		
項	處理日期	處理機關及人員	處理情形

1	103/01/17	行政院農業委員會 02-23126047 cf66@mail.coa.gov.tw	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 103 年 1 月 17 日接獲本件通報案，已立即通知水土保持局全民督工窗口轉知所屬臺南分局查明是否屬該分局辦理之工程，如經查證屬實應立即辦理改善。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：盧建帆，TEL:02-23126047; e-mail:cf66@mail.coa.gov.tw
2	103/01/17	行政院農業委員會水土保持局 049-2347278 amy52@mail.swcb.gov.tw	水土保持局敬覆通報人：一、本案於 1 月 17 日下午接獲通報，已請台南分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報,若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278),以利儘速處理。
3	103/01/29	行政院農業委員會水土保持局 049-2347278 amy52@mail.swcb.gov.tw	水土保持局敬覆通報人：一、103 年 1 月 20 日與台端會勘，確認現場部份卵塊石為損壞石籠之卵塊石，本工程應用回填，並非棄土或廢棄物。二、台端主張回填塊石影響農地使用，經會勘協調，本分局承包商東仁土木包業同意移除有影響部份，唯卵塊石不外運出工區範圍，拋石固床工下游低窪處穩定河床。三、清除作業於 103 年 1 月 23