

### 通報案件基本資料

案件編號	10300001293	機關建檔者	行政院公共工程委員會--通報帳號
通報日期	103/08/01	通報方式	電話
民眾姓名		民眾性別	男
民眾住址		民眾電話	
民眾傳真		電子郵件	
工程名稱	福興里社區 5 鄰至 14 鄰道路邊環境改善工程 [標案管理系統之工程名稱--福興里社區 5 鄰至 14 鄰道路邊環境改善工程]		
主辦機關			
通報缺失地點	[苗栗縣] 通霄鎮福興里		
通報主題	工程與當初地方協調的不一樣		
通報內容	<input type="checkbox"/> 規劃設計不周：如道路排水坡度不良、號誌規劃不當、道路曲線不佳，未設置無障礙設施、擋土牆未設置洩水孔等。 <input type="checkbox"/> 工程品質不良：如路面有坑洞、人行道凹凸不平、新建水溝排水不良或擋土牆未背填級配及無預留洩水孔等。 <input type="checkbox"/> 安全措施不足：如鷹架固定不良、支撐鬆散不牢、支撐強度不夠、未設圍籬或圍籬占用道路或因設施導致鄰房產生裂縫等。 <input type="checkbox"/> 環境設施不佳：如營造廢棄土亂倒、工地泥濘、污廢水隨意排放、塵土飛揚或施工噪音干擾等。 <input type="checkbox"/> 工程進度緩慢：如施工進度緩慢、停工時間過長或超過告示牌原定完工期限而未完工等。 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：除檢舉不法、法令疑義及建築管理(如建管、違章查報、既成巷道認定等)外之公共工程缺失。		
具體內容	工程與當初地方協調的內容不一樣(回填部分)，新舊擋土牆結合處未做好，希望工程能於完工前(預計 8/18)先暫緩與民眾再協調一次。		
項	處理日期	處理機關及人員	處理情形

1	103/08/08	行政院農業委員會 盧建帆	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 103 年 8 月 8 日接獲本件通報案，已立即通知水土保持局全民督工窗口轉知所屬台中分局查明是否屬該分局辦理之工程，如經查證屬實應立即辦理改善。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：盧建帆，TEL:02-23126047
2	103/08/08	行政院農業委員會水 土保持局 陳淑梅	水土保持局敬覆通報人：一、本案於 8 月 8 日接獲通報，已請臺中分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報,若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278
3	103/08/13	行政院農業委員會水 土保持局 陳淑梅	水土保持局敬覆通報人：一、一工區造型護坡磚請依據變更設計圖說以 4 層排列。二、二工區排水溝上邊坡農田土堤，請承商協助復原開挖前較陡之土堤，並由地主協助指引機具進出動線。三、二工區排水溝農機具進出蓋版施作寬度為 3 m，並前後銜接 1 m 長 PC 路面修復，位置以目前模版放樣位置為準，請地主及社區發展協會協助取得上邊坡土地同意書。四、二工區排水溝上下邊坡農田開挖復舊，請承商於施作前通知地主，並於復舊完成通知通霄鎮公所、福興社區發