



現場會勘情況



現場會勘情況





現場會勘情況



現場會勘情況

「下坑社區頂坑山農水路改善工程」

施工中協調會

一、工程名稱：下坑社區頂坑山農水路改善工程

二、工程地點：嘉義縣番路鄉下坑村

三、會勘日期：一零三年 12 月 4 日(星期四)

四、出席人員：

辦公室(服務處)：

陳情人：吳香鈺

居民代表：

縣(市)政府：

村里辦公室：

鄉鎮市公所：

社區組織：陳學寬 李啟華

水土保持局南投分局：吳祥華

鼎侑工程顧問有限公司：陳維寬

政發土木包工業：鮑以倫

六、結 論：

1. 本案工程I區二新設排水明溝出水口處與既有暗溝銜接處因既有暗溝地勢低窪,造成路面易積水,有影響路人之疑慮,經與地方居民及社區組織會同現勘後,訂於銜接處截水溝及加設格柵板數量,以改善積水問題。



