

全民監督公共工程網路通報系統

民眾通報資料

通報編號： 10200000416

通報日期： 1020219

通報主題： [台中市] 有工程安全上的疑慮


通報地點： 太平區

具體內容： 該工程施工只有單岸，住在另一岸的通報人恐有安全上的疑慮，請水土保持局電話聯繫通報人說明

民眾通報資料歷次處理情形

處理日期：	102/02/19	處理人員：	盧建帆
處理情形：	行政院農業委員會敬覆通報人： 一、本會於102年2月19日接獲本件通報案，已立即通知水土保持局全民督工窗口轉知所屬臺中分局查明是否屬該分局辦理之工程，如經查證屬實應立即辦理改善。 二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。 行政院農業委員會承辦窗口：盧建帆，TEL:02-23126047; e-mail:cf66@mail.coa.gov.tw		
處理日期：	102/02/20	處理人員：	陳淑梅
處理情形：	水土保持局敬覆通報人： 一、本案於接獲通報，已請台中分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。 二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅049-2347278)，以利儘速處理。		
處理日期：	102/02/20	處理人員：	陳淑梅
處理情形：	水土保持局回覆： 經與通報人電話聯繫後，確認為台中分局執行之「頭汴坑溪(長龍路2段266號後方)整治工程」工程，已請承辦人立即處理改善中。		
處理日期：	102/03/04	處理人員：	陳淑梅
處理情形：	水土保持局敬覆通報人： 一、該案已於102年2月26日辦理現場會勘，邀請通報人及相關單位出席(如會勘紀錄出席人員)。 二、經會勘當日溝通協調後，陳情人已理解並已無疑慮。		

改善前中後照片(直接點選可放大)



會勘紀錄



改善現場照片