

通報案件基本資料

案件編號	10300000972	機關建檔者	行政院公共工程委員會--通報帳號
通報日期	103/06/18	通報方式	電話
民眾姓名		民眾性別	男
民眾住址		民眾電話	
民眾傳真		電子郵件	
工程名稱	排水工程 [標案管理系統之工程名稱--社區排水系統整治]		
主辦機關	農委會		
通報缺失地點	[台南市] 七股中寮里		
通報主題	環境設施不佳		
通報內容	<input type="checkbox"/> 規劃設計不周：如道路排水坡度不良、號誌規劃不當、道路曲線不佳，未設置無障礙設施、擋土牆未設置洩水孔等。 <input type="checkbox"/> 工程品質不良：如路面有坑洞、人行道凹凸不平、新建水溝排水不良或擋土牆未背填級配及無預留洩水孔等。 <input type="checkbox"/> 安全措施不足：如鷹架固定不良、支撐鬆散不牢、支撐強度不夠、未設圍籬或圍籬占用道路或因設施導致鄰房產生裂縫等。 <input checked="" type="checkbox"/> 環境設施不佳：如營造廢棄土亂倒、工地泥濘、污廢水隨意排放、塵土飛揚或施工噪音干擾等。 <input type="checkbox"/> 工程進度緩慢：如施工進度緩慢、停工時間過長或超過告示牌原定完工期限而未完工等。 <input type="checkbox"/> 其他：除檢舉不法、法令疑義及建築管理(如建管、違章查報、既成巷道認定等)外之公共工程缺失。		
具體內容	施工將水溝土埋在附近空地		
項	處理日期	處理機關及人員	處理情形

1	103/06/19	行政院農業委員會 盧建帆	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 103 年 6 月 18 日接獲本件通報案，已立即通知水土保持局全民督工窗口轉知所屬台南分局查明是否屬該分局辦理之工程，如經查證屬實應立即辦理改善。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：盧建帆，
2	103/06/24	行政院農業委員會水 土保持局 陳淑梅	本案水保局臺南分局業於 103 年 6 月 20 日會同設計監造單位、承包廠商及里長赴現場會勘，本工程原規劃之土方堆置區皆已完成回填並達飽和，經與社區協調後，里長同意再覓得於離工區約 800 公尺之凹地回填，並將原堆置區整理妥當