

通報案件資料	
主管機關	行政院農業委員會
案件編號	11000001482
通報日期	110/10/20
通報工程	石牌村農花富 221 及 223 農路設施改善工程
通報主題	周圍堆積的砂石都沒有清理掉
通報地點	[花蓮縣]富里鄉
具體內容	工程做完了，旁邊堆積的砂石都沒有處理掉，邊坡整修也沒有弄好

處理情形資料			
項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	110/10/20	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 110 年 10 月 20 日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局花蓮分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。
2	110/10/20	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於 10 月 20 日接獲通報，已請花蓮分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人（水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278），以利儘速處理。
3	110/10/21	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、依通報案件基本資料所載明之民眾電話聯繫結果，該電話為蘇先生所有，蘇先生係協助陳先生通報，蘇先生另提供陳先生之聯絡電話(0918-771093)請本分局與陳先生直接聯繫，經與陳先生電話聯繫結果，本案訂於 110 年 10 月 21 日上午辦理現勘。二、本分局於 110 年 10 月 21 日上午 10 時 30 分會同反映民眾陳先生、本工程設計監造單位及承攬廠商至工程現地辦理現勘，並於會勘當下取得共識，作成結論，會勘結論事項如下：(一)有關 B 段道路右側堆積於民眾土地上之碎石級配材料部份，請承攬廠商落實清理並回復整理。(二)有關 B 段道路後段彎道處，請承攬廠商加強路側土袋包堆疊之收編處理。(三)有關 B 段道路起點端之擋土牆端部處，請承攬廠商加強並落實收編處理及消能土袋包堆疊。

通報缺失地點：石牌村農花富221及223農路設施改善工程

現場照片



現場照片

行政院農業委員會水土保持局花蓮分局
會勘紀錄

一、時間：110年10月21日上午10時30分

二、地點：本分局110年度石牌村農花富221及223農路設施改善工程現場

三、勘查事由：為全民督工專線通報，有關本分局110年度石牌村農花富221及223農路設施改善工程，有周圍堆積石砂石都沒有清理掉及邊坡整修沒弄好等民眾反映事項，辦理現勘。

四、依據：全民督工專線通報案(編號:11000001482)。

五、出席單位人員：

出席單位	簽名
水土保持局花蓮分局	陳明哲
監造單位柏喬工程顧問有限公司	王木
承包商昇順土木包工業	王木
民眾	王木

六、勘查結果及項結論事項：

- 一、有關B段道路右側堆積石砂石部分，請承攬廠商確係現狀，經費清理及土地回復整理。
- 二、有關B段道路後段之道路，請承攬廠商加強路側之土袋已堆疊之收邊處理。
- 三、有關B段道路起點之端之橋樑端部處，請承攬廠商加強在路側收邊處理及消能土袋已堆疊。

會勘紀錄