

通報案件基本資料

案件編號	10300001400	機關建檔者	行政院公共工程委員會--黃高駿
通報日期	103/08/18	通報方式	電話
民眾姓名		民眾性別	男
民眾住址		民眾電話	
民眾傳真		電子郵件	
工程名稱	月眉村 1 鄰野溪整治工程 [標案管理系統之工程名稱--月眉村 1 鄰野溪整治工程]		
主辦機關	農委會水土保持局花蓮分局		
通報缺失地點	[花蓮縣] 壽豐鄉台 193 線 35.1K		
通報主題	野溪整治工程		
通報內容	<input type="checkbox"/> 規劃設計不周：如道路排水坡度不良、號誌規劃不當、道路曲線不佳，未設置無障礙設施、擋土牆未設置洩水孔等。 <input checked="" type="checkbox"/> 工程品質不良：如路面有坑洞、人行道凹凸不平、新建水溝排水不良或擋土牆未背填級配及無預留洩水孔等。 <input type="checkbox"/> 安全措施不足：如鷹架固定不良、支撐鬆散不牢、支撐強度不夠、未設圍籬或圍籬占用道路或因設施導致鄰房產生裂縫等。 <input type="checkbox"/> 環境設施不佳：如營造廢棄土亂倒、工地泥濘、污廢水隨意排放、塵土飛揚或施工噪音干擾等。 <input type="checkbox"/> 工程進度緩慢：如施工進度緩慢、停工時間過長或超過告示牌原定完工期限而未完工等。 <input type="checkbox"/> 其他：除檢舉不法、法令疑義及建築管理(如建管、違章查報、既成巷道認定等)外之公共工程缺失。		
具體內容	本案同案件編號 10300001198。施做工程，破壞山坡土壤及植物，未做水土保持措施，汛期已至，希望監造單位盡速要求承商改善，以免造成危害。通報人表示目前現場仍無改善，並請主辦機關辦理相關改善前，請告知工地鄰近居民，避免居民無法得知改善情形造成恐慌。		

項次	處理日期	處理機關及人員	處理情形
1	103/08/18	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 103 年 8 月 18 日

		盧建帆	接獲本件通報案，已立即通知水土保持局全民督工窗口轉知所屬花蓮分局查明是否屬該分局辦理之工程，如經查證屬實應立即辦理改善。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：盧建帆，TEL:02-23126047
2	103/08/18	行政院農業委員會水土保持局 陳淑梅	水土保持局敬覆通報人：一、本案於 8 月 18 日下午接獲通報，已請花蓮分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報,若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278
3	103/09/02	行政院農業委員會水土保持局 陳淑梅	水土保持局敬覆通報人：一、該工程上方路邊電訊電桿請施工廠商協助扶正。二、有關上方農路邊坡土石經協調後，施工廠商同意清除搬運至該工程護岸後坡面回填並整順。三、與施工廠商達成共識，將於 103 年 9 月 15 日前調派機具完成上述兩項會勘結論。