通報案件資料	
主管機關	行政院農業委員會
案件編號	10900000184
通報日期	109/02/10
通報主題	沒有恢復本來樣貌
通報地點	[苗栗縣]西湖鄉金獅村
具體內容	施工廠商沒有恢復原來的樣貌，歸還給地主，麻煩務必回電給陳情人，謝謝

處理情形資料			
項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	109/02/10	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人： 一、本會於 109 年 2 月 10 日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局臺中分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。 二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。 行政院農業委員會承辦窗口：蘇政宇，TEL:02-23126957; e-mail:hetler@mail.coa.gov.tw
2	109/02/10	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人： 一、本案於 2 月 10 接獲通報，已請台中分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。 二、感謝您的通報,若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278),以利儘速處理
3	109/02/13	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人： 一、原有界樁遭覆土掩埋，已請施工廠商清出。 二、照片左方混凝土塊為林先生(通報人)所有，林先生表示以後另有用處，請施工廠商將混凝土塊移至林先生所有土地之位置。 三、陳情人土地上之堆置土方大略依原有地形整理平順。

現場照片

通報缺失地點：金獅村鴨母坑段1047地號附近野溪整治工程

行政院農業委員會水土保持局臺中分局

全獅村鴨目坑段1047地號鄰近野溪整治工程　會勘紀錄

一、時間：109 年 02 月 11 日　10 時 30 分	
二、地點：工地現場	
三、出席單位及人員：	紀錄：吳岳澤
水土保持局臺中分局：丁文博	
乾坤技術顧問股份有限公司：吳岳澤	
施工廠商：洪介煥	
陳情人：林冠儒　張木郎	
地方代表：	
會勘結論：	
1. 經協調，請施工廠商配合鴨目坑段1047地號地主，調整約	
0k+023～0k+029右岸便道改以修坡處理。	
2. 請施工廠商恢復被填土覆蓋之鴨目坑段1047地號界樁。	
3. 現堆置於工地坡面旁之既有混凝土塊，地主要求移置	
約0k+023～0k+029右岸便道改以修坡後之坡面上堆置。	