



現場會勘情況



現場會勘情況

新英社區埤塘及環境改善工程  
會勘紀錄

一、時間：104年1月16日

二、地點：新英社區

三、出席單位及人員

水土保持局臺中分局：

何富長

將暉工程技術顧問有限公司：

承攬廠商：利豐營造有限公司

相關地主：

全民智2陳情人：

0932 665579 邱永興

四、結論：

1. 步道旁擋土牆排水，地主邱先生主張應排致至農塘方向水溝內，避免日後影響安全，(不排除住家旁)
2. 工區入口前既有道路旁護欄年久失修破裂，地主邱先生希望新設護欄(並設排水孔)及局部路面修復