

# 全民監督公共工程網路通報系統

 民眾通報資料			
通報編號： 10200000252		通報日期： 1020121	
通報主題： [台中市]太平區興隆路社區改善工程		通報地點： 太平區興隆路社區	
具體內容： [台中市]太平區興隆路社區改善工程,文物古隆莊上班,檔土牆下方沒做,請盡況處理!!			
 民眾通報資料歷次處理情形			
處理日期：	102/01/22	處理人員：	俞旭高
處理情形：	本案經查為行政院農業委員會水土保持局工程		
處理日期：	102/01/22	處理人員：	俞旭高
處理情形：	本案經查為行政院農業委員會水土保持局工程		
處理日期：	102/01/23	處理人員：	盧建帆
處理情形：	行政院農業委員會敬覆通報人： 一、本會於102年1月23日接獲本件通報案，已立即通知水土保持局全民督工窗口轉知所屬台中分局查明是否屬該分局辦理之工程，如經查證屬實應立即辦理改善。 二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。 行政院農業委員會承辦窗口：盧建帆，TEL:02-23126047; e-mail:cf66@mail.coa.gov.tw		
處理日期：	102/01/23	處理人員：	陳淑梅
處理情形：	水土保持局敬覆通報人： 一、本案於1月23日接獲通報，已請台中分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。 二、感謝您的通報,若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅049-2347278),以利儘速處理。		
處理日期：	102/01/23	處理人員：	陳淑梅
處理情形：	水土保持局回覆： 本案經與通報人電話聯繫確認，為本局台中分局臺中分局保育推廣課執行之「興隆社區環境改善工程」，已請所屬立即前往處理改善。		
處理日期：	102/01/24	處理人員：	陳淑梅
處理情形：	水土保持局敬覆處理情形： 一、本案於102年1月24日會同通報人、監造單位及承包廠商辦理現場會勘，已達成共識。 一、經現場會勘說明，本工程三工區下邊坡擋土牆確有設計施作（如照片），通報人也確實了解此部份施作內容（如會勘紀錄）。		

改善前中後照片([直接點選可放大](#))