

通報案件資料

主管機關	行政院農業委員會
案件編號	11000000738
通報日期	110/06/07
通報主題	水塔蓋子弄破掉，泥土灌到水塔裡面去
通報地點	[苗栗縣]三灣鄉
具體內容	工程已做好，廠商把路面上方的泥土，挖上來把我原有的水塔蓋掉。也把我的水塔蓋子弄破掉，泥土灌到水塔裡面去，麻煩盡快回電給我，謝謝

處理情形資料

項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	110/06/07	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 110 年 6 月 7 日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局臺中分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：蘇政宇，TEL:02-23126957; e-mail:hetler@mail.coa.gov.tw
2	110/06/07	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於 6 月 7 日接獲通報，已請台中分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人（水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278），以利儘速處理。
3	110/06/11	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案經與地主張先生聯繫，因張先生需到端午節假期方能回鄉，故由承包廠商赴現場先行處理。二、本案既有水塔位於農路 0k+133 下邊坡，水塔上方清淤孔係原以一木板為蓋，因 6 月 5、6 日(六、日)大雨，造成泥水流入水塔，目前(6 月 9 日)已由承包廠商將周圍土砂清理，並以客土袋隔開，防止泥水再進水塔。經過電話與地主確認，原本水塔上的清淤孔，需留作其他有用途，地主建議先行以板子蓋住。三、因本工程尚未提報竣工，如尚有不足處，將與地主擇期會勘，並於提報竣工前完成改善。

改善前中後照片(直接點選可放大)



水塔上方清淤孔



改善前中後照片

滿意度之調查資料
(無)