

| 通報案件資料 | |
|--------|-------------------------------------|
| 主管機關 | 行政院農業委員會 |
| 案件編號 | 10300002448 |
| 通報日期 | 103/12/31 |
| 通報主題 | 規劃設計不周 |
| 通報地點 | [高雄市]大樹區牛埔坑 |
| 具體內容 | 擋土牆設計不周，蔣先生希望透過電話直接與相關承辦人員說明，請電話回覆。 |

| 處理情形資料 | | | |
|--------|-----------|----------|--|
| 項次 | 處理日期 | 處理機關 | 處理情形 |
| 1 | 103/12/31 | 高雄市政府 | 一.12/31上午經與通報人電話聯繫得知大樹區牛古坑工程係屬經濟部水利署南區水資源局辦理。請儘速與通報人聯絡 二.於103年12月31日上午10：30分e-mail請工程會改分經濟部水利署南區水資源局辦理。 三.感謝您對市政之關心，通報人若有其他意見歡迎電洽連絡人，以利儘速處理：本市全民督工免付費服務專線：0800009609。 |
| 2 | 103/12/31 | 經濟部 | 本部於103年12月31日13時30分接獲通報後，隨即於103年12月31日13時35分以E-MAIL及電話通知水利署全民督工業務承辦人林蘊璋君（聯絡電話04-22501296），請即轉知工程主辦部門，儘速派員查明處理，並將處理情形上網登錄，俾便通報人瞭解最新處理情形。經濟部全民督工業務承辦人：游步弘 聯絡電話：02 - 23713161~654 |
| 3 | 103/12/31 | 經濟部水利署 | 覆 台端103年 12月 31日上網工程會全民督工通報案件（通報編號：10300002448）一、位於大樹區牛古坑擋土牆設計不周。經濟部於103年 12月31日13時40分通知本署，本署接獲通報後，於13時50分隨即聯絡所屬轄區南區水資源局，該局將儘速派員瞭解處理。 二、本署將俟該局處理完妥改善完成並簽報核可後上網登錄，俾便台端了解最新辦理情形。本工程主辦單位：南區水資源局工務課， 三、承辦人：陳柏宗 聯絡電話：07-6166137#1529 四、本署業務，承蒙關注，謹致謝忱。經濟部水利署 啟 |
| 4 | 104/01/05 | 經濟部水利署 | 二、覆 行政院工程會全民監督公共工程網路通報單，台端103年12月31日上網『全民督工』案件。通報編號：10300002448通報主題：有關位於大樹區牛古坑擋土牆設計不周 三、本案為「擋土牆工程」，經本署承辦單位南區水資源局接獲通報後，處理情形如下：南區水資源局103年12月31日下午15時30分會同通報人和大樹區公所林技士通報之『牛埔坑溝擋土及排水改善工程』經現場勘查，該工程係屬水土保持局台南分局辦理(現場豎立工程告示牌)。 四、本案主辦單位：經濟部水利署南區水資源局工務課 承辦人員：劉炳鐘 聯絡電話：07-6523245 五、茲將處理結果上網登錄在案，非常感謝您的關心，由於您的參與，期許公共工程更趨完善，並提昇工程品質及效率，至韌公誼。 六、本署業務，承蒙關注，謹致謝忱。經濟部水利署 啟 |
| 5 | 104/01/05 | 經濟部 | 一、本案經本部水利署查處後，發現通報人所陳擋土牆工程係水土保持局台南分局辦理。 二、本案建請工程會同意改分農委會轉知所屬惠予處理。 |
| 6 | 104/01/05 | 行政院農業委員會 | 行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於104年1月5日接獲本件通報案，已立即通知水土保持局全民督工窗口轉知所屬台南分 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|--|
| | | | 局查明是否屬該分局辦理之工程，如經查證屬實應立即辦理改善。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：盧建帆，TEL:02-23126047; e-mail:cf66@mail.coa.gov.tw。 |
| 7 | 104/01/05 | 行政院農業委員會 水土保持局 | 水土保持局敬覆通報人：一、本案於104年1月5日下午接獲通報，已請台南分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報,若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅049-2347278),以利儘速處理。 |
| 8 | 104/01/09 | 行政院農業委員會 水土保持局 | 水土保持局敬覆通報人：台南分局感謝台端對本工程關心，有關台端通報牛埔坑溝擋土及排水改善工程設計已於104年1月7日上午現場共同會勘完成，銘感誌謝。有關工程內容疑義，敬覆如下：一、相關舊有擋土牆補強於設計時已考量結構穩定並採應有補修。二、農民因作業方便所需之耕作階梯及箱籠位置，將配合本分局104年1月6日簽准辦理之原則妥處。三、本分局已於104年1月6日因應農作需求簽准變更增設階梯。 |

改善前中後照片(直接點選可放大)



牛埔坑溝擋土及排水改善工程告示牌




現場勘查



現場勘查1



會勘紀錄



會勘說明



會勘照片

返回前頁

前往全民督工通報平台

填寫案件滿意度調查表

提請重寄驗證立案郵件