

全民監督公共工程網路通報系統

民眾通報資料			
通報編號： 10200000286		通報日期： 1020124	
通報主題： 水泥車影響行車安全 施工品質不良		通報地點： 梨山76k旁	
具體內容： 宜蘭跟谷關來的水泥車多輛停路邊影響出入安全,大壩底部沒挖就灌水泥應該要都要檢查,搬運車載水泥太多常翻車			
民眾通報資料歷次處理情形			
處理日期：	102/01/24	處理人員：	盧建帆
處理情形：	<p>行政院農業委員會敬覆通報人：</p> <p>一、本會於102年1月24日接獲本件通報案，已立即通知水土保持局全民督工窗口轉知所屬台中分局查明是否屬該分局辦理之工程，如經查證屬實應立即辦理改善。</p> <p>二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。</p> <p>行政院農業委員會承辦窗口：盧建帆，TEL:02-23126047; e-mail:cf66@mail.coa.gov.tw</p>		
處理日期：	102/01/25	處理人員：	陳淑梅
處理情形：	<p>水土保持局敬覆通報人：</p> <p>一、本案於1月25日下午接獲通報，已請台中分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。</p> <p>二、感謝您的通報,若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅049-2347278),以利儘速處理。</p>		
處理日期：	102/01/25	處理人員：	陳淑梅
處理情形：	<p>水土保持局敬覆：</p> <p>一、該案經本局台中分局查證確為所屬執行工程「新佳陽地區排水改善工程」，經承辦人依據通報人所留電話聯繫，對方均稱播錯號碼致無法聯絡上通報人，以mail方式告知亦被退回。</p> <p>二、執行單位將於102年1月31日(四)赴現場會勘，望通報人看到此回覆屆時能親臨現場指正改善，感謝您對公共工程的關心與指教。</p>		
處理日期：	102/02/04	處理人員：	陳淑梅
處理情形：	<p>水土保持局敬覆處理情形：</p> <p>一、連絡陳情人過程：</p> <p>(一)102年1月25日下午約15:42電話聯繫通報人，因所留的電話號碼連撥兩次接通後皆說打錯了，為了避免擾民改以電子信件通知通報人會勘時間為102年1月31日早上10:50，並邀請通報人出席指導，隨後信件被退，並由全民督工網頁上公布會勘時間，望通報人能親臨現場指正改善。</p> <p>(二)會勘當日(102年1月25日)分局人員自早上10:30等至12:00未見通報人到場，將相關通報內容說明如後。</p> <p>二、現場說明：</p> <p>(一)現場已無水泥車停於路邊，材料係堆置於堆置區並做好相關警示措施。</p> <p>(二)大壩(A型固床工)底部開挖後，係經監造公司依檢驗停留點相關項目檢驗，並</p>		

記錄於查驗表上後才進行灌漿。

(三)搬運車常打滑係因產業道路太陡(約25度)及路面積砂造成，已請承包廠商將路面清掃乾淨，減緩搬運車的車速與水泥載量，並配合人員指揮隨時注意安全。

(四)工程品質不良部分：本工程未設計路面、人行道等工項，護岸尚未施作無未填級配及無預留排水孔問題。

(五)安全措施不足部分：本工程無設計鷹架、圍籬，係以警示帶、交通錐、安全帽等設施來確保安全；另外平時亦由勞安人員定期檢查相關項目，並於每月辦理勞工安全講習告知工地危險因子並加強防護。

(六)另外『台八線76K新佳陽地區野溪整治工程』業於101年12月21日驗收，目前施工中案件為『新佳陽地區排水改善工程』。

改善前中後照片(直接點選可放大)



會勘紀錄



會勘現場照片



會勘現場照片