

通報案件資料	
主管機關	行政院農業委員會
案件編號	11100000093
通報日期	111/01/14
通報工程	龍眼林農路改善二期工程
通報主題	包商態度差
通報地點	[嘉義縣]梅山鄉
具體內容	包商當時把發電機放產業道路上面，結果我不小心撞到他們的發電機，導致包商對我態度口氣很差，甚至還威脅我。麻煩請回電給官先生

處理情形資料			
項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	111/01/14	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於111年1月14日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局南投分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。
2	111/01/14	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於1月14日晚接獲通報，已請南投分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人（水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278），以利儘速處理。
3	111/01/18	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本分局承辦人於1/14(星期五)晚上7點35分接獲有關「龍眼林農路二期改善工程」全民督工通報案件，並立即連繫承攬廠商群輝營造工程有限公司及監造單位山林技術顧問有限公司瞭解1/14當日施工情形如後。二、本案工程於1/14上午約9點15分，一輛大貨車行經工區下邊坡擋土牆暨鋼鈑護欄施工處，該車輛行駛中，現場施工人員提醒施工中，小心駕駛，但官姓駕駛員仍不予理會，結果不慎衝撞三角錐，並損毀置放於三角錐內側發電機，當發現撞到發電機時，官姓駕駛員隨後欲肇事逃逸，現場施工人員隨即攔阻，該官姓駕駛員下車時，講話語氣非常不悅表示：「施工機具隨便放置路旁，影響車輛通行」，但現場施工人員表示，「本工程於施作工區範圍設置交維人員、施工告示牌及安全警示設施，並提醒用路行人及車輛小心駕駛」，現場實際狀況並非官姓駕駛員所說施工機具隨便放置路旁，影響車輛通行，雙方為釐清案發經過，請官姓駕駛員將車內行車紀錄器取出並報警處理，俟警方到現場丈量後，會同官姓行為人及承攬廠商赴轄區太平派出所製作筆錄，製作筆錄過程，警方播放官姓駕駛員行車紀錄器，並表示官姓駕駛員為整件肇事責任主因，官姓駕駛人知道自己理虧在先，已向承攬廠商口頭上表示歉意且願意和解，約於11點20分製作筆錄完成，以上情事已交由警方調閱該車輛行車記錄

器及相關證據辦理在案。但事後不久官姓駕駛人打全民督工電話檢舉，其檢舉內容如下：包商當時把發電機放產業道路上面，結果我不小心撞到他們的發電機，導致包商對我態度口氣很差，甚至還威脅我。三、本案經查現場安全警示設施均依規定辦理，尚無不符合情形；惟是日晚上7點35分接獲局本部全民督工通報簡訊，本分局承辦人立即連繫承攬廠商、設計及監造公司瞭解整個案發情況後，並於晚上8點59分、9點22分各打2次電話確認釐清本案事情發生來龍去脈，因官姓通報人所留下電話號碼非本人，當電話接通後，對方表示你打錯電話，這裡沒有姓官的人，故查無通報人，建請准予同意辦理結案。

現場照片

通報缺失地點：龍眼林農路改善二期工程



照片說明：官姓駕駛員車輛行駛不慎衝撞三角錐，並損毀置放於三角錐內側發電機。



照片說明：官姓駕駛員車輛行駛不慎衝撞三角錐，並損毀置放於三角錐內側發電機。

現場照片