

通報案件資料

主管機關	行政院農業委員會
案件編號	10900000714
通報日期	109/05/28
通報主題	其他
通報地點	[台南市]大內區環湖里
具體內容	施工土流失沒有給它維護好，請派人來看一下 (請負責單位聯繫通報人)

處理情形資料

項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	109/05/28	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 109 年 5 月 28 日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局臺南分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：蘇政宇，TEL:02-23126957; e-mail:hetler@mail.coa.gov.tw
2	109/05/28	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一，本案於 5 月 25 日下午接獲通報，已請臺南分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二，感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人（水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278），以利儘速處理。
3	109/05/29	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本通報案經 109 年 5 月 28 日現場邀集陳義男里長、陳情人、山林技術顧問有限公司及采貞土木包工業會勘後，其通報內容所指：「施工土流失沒有給它維護好，請派人來看一下」，經勘查瞭解係為旨揭工程之下游支流之既有蝕溝，因受 0521 豪雨後沖蝕加劇，影響陳情人之生命財產安全，並非通報內容所稱施工廠商施工不當所致。二、因該蝕溝沖蝕嚴重，且匯流至旨揭工程施作之主流既有護岸，該既有護岸鄰近本次新設護岸，為避免蝕溝繼續擴大，危及既有及新設護岸安全，為維護整體治理成效，後續將採緊急開口契約進行後續搶修。已獲得陳情人同意。

工地現況照片

工程名稱：大內區環湖里竹宅橋下游野溪護岸改善工程



會勘記錄

一、開會時間：109年5月28日（星期四）

二、開會地點：工地現場

三、出席單位及人員：

水土保持局臺南分局：

監造單位：

承包廠商：

地方人士：

四、結論：

1. 本次民眾陳情人陳情內容係本案工程支流，
於衛塘主河之蝕溝，因未施作且經05-1豪雨
後河蝕力加劇，侵蝕二岸之堤。
2. 本次陳情位置，因河床嚴重，而非廠商施工所
致，由本分局再籌措經費辦理，以達整體
治理成效。