

通報案件資料	
主管機關	行政院農業委員會
案件編號	10300001956
通報日期	103/10/26
通報主題	道路施工不良
通報地點	[台南市]733台灣台南市東山區南105-1鄉道
具體內容	大洋往後坑頭的道路施工不良，把路種植在路邊上，有防礙車輛行走和人民安全。

處理情形資料			
項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	103/10/27	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於103年10月27日接獲本件通報案，已立即通知水土保持局全民督工窗口轉知所屬臺南分局查明是否屬該分局辦理之工程，如經查證屬實應立即辦理改善。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：盧建帆，TEL:02-23126047; e-mail:cf66@mail.coa.gov.tw
2	103/10/28	行政院農業委員會 水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於10月28日接獲通報，已請台南分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報,若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅049-2347278),以利儘速處理。
3	103/11/06	行政院農業委員會 水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、臺南分局11月5日下午2點30分現場會勘，參加人員承包商、社區理事長、監造公司及分局主辦人員（詳如勘查表）。二、社區黃理事長於該時段下午2點10分電話聯繫舉發人，據舉發人電話中回覆，該道路改善完後路寬似有縮小（舉發人現住高雄，早期居住東山區大洋，因假日回故鄉）。三、經查該道路改善後路寬並無縮小（詳見照片），致無防礙車輛行走和人民安全之慮。

改善前中後照片(直接點選可放大)



道路2旁種植路樹在水溝內側，這樣施工正確嗎？



照片2



照片2



會勘紀錄表



施工前照片



施工後路面寬對照圖

[返回前頁](#)

[前往全民督工通報平台](#)

[填寫案件滿意度調查表](#)

[提請重寄驗證立案郵件](#)