



現場會勘情況



現場會勘情況

福興社區第4鄰社區道路及排水改善工程

一、時 間： 103 年 12 月 10 日

二、地 點：工地現場

三、出席單位人員：

水土保持局臺中分局：張維訓

山河工程顧問有限公司：賴建勳

泓竣營造工程有限公司：謝曉明、葉乙霖

其他相關出席人員：邵玲珍、徐李椿、張淑英

四、紀 錄：

1. A溝右側鄰既有道路，請承商施作假設性安全圍籬，以確保行人通行安全。

2. 地主土地，請承商配合地主恢復原地形，以利耕作。