



原道路情況



原道路情況

施工前照片



銜接段原道路及改善路段現況



改善後及原路寬比較

施工後路面寬對照圖

工程會勘紀錄

壹、工程名稱：大洋社區道路排水及景觀改善工程

貳、會勘時間：民國 103 年 11 月 5 日

參、會勘地點：台南市東山區

肆、出席人員：

主辦機關：水土保持局臺南分局

區公所：

設計、監造單位：楊英弘土木技師事務所

承攬廠商：林慶憲

地主或陳情人

其他：

伍、事由：

陸、意見陳述及結論：

1. 社區理事長查詢，舉罪人並未居住本地（原住本地）目前定居高雄，舉罪人僅路過目前改善路段，提個人意見。
2. 本案經查原改善前照片及社區人士，改善後道路並未縮減，設計經社區同意，道路改善並植生綠化，改善環境。
3. 請社區理事長查詢舉罪人連絡方式，另函會勘說明。



道路 2 旁種植路樹在水溝內側，這樣施工正確嗎？（通報人提供）



（通報人提供）