


通報案件資料

主管機關	行政院農業委員會
案件編號	11000000615
通報日期	110/05/13
通報主題	水勢掏空
通報地點	[苗栗縣]南庄鄉
具體內容	中間石頭沒有搬走，變成石頭檔住水勢，這樣容易造成土石掏空，非常危險，麻煩請務必回電給許小姐，謝謝

處理情形資料

項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	110/05/13	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 110 年 5 月 13 日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局臺中分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：蘇政宇，TEL:02-23126957; e-mail:hetler@mail.coa.gov.tw
2	110/05/13	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於 5 月 13 日接獲通報，已請台中分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人（水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278），以利儘速處理。
3	110/05/19	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：經與地主現場討論，請施工廠商將多餘大石往左岸(許小姐的土地)堆置以減少水流衝擊，上述措施亦經許小姐認同。

改善前中後照片(直接點選可放大)



會勘紀錄



現場會勘協調照片

滿意度之調查資料
(無)