



圖例

- 特定水土保持區範圍
- 地籍線界
- 林班地

行政區域：屏東縣滿洲鄉、牡丹鄉
地段：九個厝、四林

屏東縣滿洲鄉長樂村下分水嶺崩場地特定水土保持區範圍圖

地籍資料：110年
製圖日期：111年10月26日