

油車寮及公田部落崩塌地監測系 統及優勢水流路徑模式建置計畫


- 、摘要

計畫區位於嘉義縣梅山鄉太和村油車寮及公田部落,2009年 8月莫拉克颱風發生大規模崩塌。目前保全對象有住戶約200 人、縣道162甲及縣道169等。莫拉克風災後已陸續投入調查及 整治。本計畫為三年期計畫,107年度主要工作項目為地層優勢 水流路徑模式精進,以分析區域含水量空間分布。此外針對區域 內具保全對象之潛在滑動塊體持續觀測,其中滑動深度明確者, 利用孔內伸縮計採自動化方式觀測,以提升對於邊坡活動性掌握 之即時性,並進行地球物理探測,供整體治理規劃參考。

二、邊坡活動性觀測


2.1 手動定期觀測,掌握邊坡活動性


針對計畫區內具保全對象之油車寮S1、S2、M2及公田部落 M3等潛在滑動塊體進行觀測作業。




2.2 自動化觀測系統建置,提供防災工作參考

針對具位移趨勢之S1塊體(油車寮地區),建置自動化防災監 測系統,配合管理基準值設定,提供防災工作參考。








三、衛星影像反演土壤含水量分析

為瞭解廣域土壤含水量之變異點,供優勢水流路徑模式建置 參考,本計畫採用MODIS及Landsat-8衛星影像進行分析,其具 有宏觀性、綜合性、豐富性、實用性及經濟性等優勢:



- □ MODIS衛星影像分析:空間解析度1公里,透過地表反照率、地表溫度、地表溫差等參 數,配合熱慣量理論及搭配現地觀測資料,可反演地表下1公尺之土壤含水量。
- □ Landsat-8衛星影像分析:空間解析度30公尺,透過地表反射率、地表溫度、植生指數等 參數,分析土壤濕度變異點。

主辦機關: 沙 行政院農業委員會水土保持局 執行單位: 跨界策略顧問股份有限公司

2016/12/04 Landsat MODIS SMSI 入 水源補注

□ 分析成果:

- ■利用 Landsat 與 ATI-MODIS 法分析,顯示油車寮西南側 大區域及北側小區域土壤濕 度變異均較高,空間分布趨 勢相近。
- ■透過高解析度之Landsat影像 分析地質線性構造及地質鑽 孔與井測裂隙位態分析,其 走向皆為東北至西南向。初 步研判油車寮地區地層優勢 路徑水流可能受東北-西南向 之裂隙影響。

地層優勢水流分析模式建置與土壤含 水量空間分布分析

國內外相關文獻顯示優勢水流路徑會影響坡地穩定性的分析 結果,目前國內應用較少,本計畫嘗試針對油車寮地區建置優勢 水流優勢水流模式,進行創新技術研究。

□ 優勢水流路徑:水流快速移動的區域

- ■介質(地層)之大孔隙
- ■岩體裂隙、破裂面
- ■滲透性佳之地層

□ 優勢水流路徑對邊坡穩定影響


Shao et al. (2015):

- ■低強度降雨條件:優勢水流路徑可有效降低孔隙水壓。
- ■高強度降雨條件:大部分雨量直接入滲至優勢水流路徑中, 孔隙水壓短時間急速上升,可能影響邊坡穩定。

□ 本計畫採HGS程式(HydroGeoSphere),針對油車寮進行優勢水流路徑模式分析:

3. 水文地質參數輸入


模擬三維地表水與地下水互制行為,模擬降雨入滲土壤含水量變化




□ 現階段分析成果












- 瞭解現地土層之含水量及飽和度之變異情況。 並提供後續優勢水流路徑分析模型驗證比對。
- ■降雨導致土壤含水量增加,且淺層土壤增加程度較深層明顯;豐水期與枯 水期的數據差異性大。







優勢水流區位: 1. X方向相較於Y及Z方向之地下水流速呈現較明顯的變化

- □本計畫嘗試藉由模式分析所得之**地下水流速**及**流向**變化探討**可能隱含**
- 2. L1測線坡中位置(鄰近W-8測站),為地下水主要流動區域,此結果與RIP成果相符 3. L3測線右側區位,該區有一蝕溝流經,其坡面可見滲水,其地下水流速有明顯變化
- 1. Z方向相較於X及Y方向之地下水流速呈現較明顯的變化
- 2. L3測線到坡趾位置,為地下水主要流動區域,此與RIP成果一致 3. L1測線坡中位置(鄰近W-8測站),該區地下水流速有明顯變化,
- □上述地下水主要流動區可能為油車寮S1崩塌地之優勢水流區位

委託單位: 水土保持局南投分局

受託單位:青山工程顧問股份有限公司 執行期間:107年02月-107年12月