


109年臺東大規模崩塌潛勢地區 監測維運計畫

研究區範圍



地中傾斜變位月變動量




滑動塊體及監測系統配置




透過溝通凝聚共識



源頭潛在崩滑量體




基地地質與地電阻測探




整體規劃與分年治理成果



致災特性分析



智慧防災-災害風險評估



結論

臺東縣延平鄉紅葉村於2016年9月莫蘭蒂風災導致紅葉部落重大災害，公部門隨即進行災後緊急處理，辦理現有居住地之安全評估作業，確認延平鄉紅葉村1-3鄰屬安全堪虞區域並展開重建工作完成；執行「臺東縣延平鄉紅葉村崩塌地災後治理調查規劃」，以為大規模崩塌潛勢區調查監測及災後治理依據，分年監測獲得邊坡崩滑機制，危險分級及影響範圍風險評估結果，建議警戒管理值，滾動檢討軟體體治理計畫，並加強與地方溝通強化防災意識，降低坡地災害風險。